# 应用指南

施工缝及细节

4.31



# Krystol® 止水带系统

悬板接缝的防水施工


#### 说明

以下是在悬空(垂直)混凝土板控制裂缝安装弹性密封胶的具体工序,配合 Krystol International Membrane<sup>TM</sup>(KIM®)混凝土防水外加剂使用,达到完美的防水效果。

## 局限性

Krystol 止水带系统仅对刚性结构有效,对于有可变载荷或重复运动的裂缝,密封性可能并不好。有关具体项目,请咨询 Kryton 业务代表。在寒冷环境下使用,请参考典型寒冷环境应用惯例。禁止在大雨下安装施工。

- 悬板接缝活动量最大不得高于 6 毫米 (0.25 英寸.)。
- 该裂缝设计不得承受静水压力。
- 不要在地面混凝土板或含水结构中使用该裂缝设计。
- 该裂缝设计仅适用于水平结构。
- 该裂缝设计不适用于复合金属铺板结构。



### 安全须知

本产品只限专业人员使用,施工前请仔细阅读本系统材料的安全数据表单(SDS)。由于本产品与水或汗水混合后有腐蚀性,因此使用时请勿直接接触到皮肤、眼睛,并避免吸入液体气雾。施工时请穿好长袖服装,并佩戴安全护目镜及防渗手套。

### 步骤1:开槽

控制缝的位置由结构工程师设计预留,并有足够的裂缝引导空间。 在悬板接缝的预留位置表面作出一个凹槽,可以采用以下任意一种方法(详见图表):

- 1. 在混凝土浇筑的时候放置一个尺寸合适的模板,形状为楔形,并能轻松拆除。请勿使用脱模剂。在混凝土硬化后,将模具拆除就作成了一个合适的凹槽。在凹槽的中心线位置作出锯切凹口引导裂缝;或
- 2. 正常作控制缝的锯切凹口。在 28 天之前,应在控制缝结构上作出两个锯切凹口,一边一个,深 20 毫米(0.75 英寸),间隔 40 毫米(1.5 英寸)。使用电凿子剔除中间部位的混凝土,并将凹槽开凿光滑。
- 3. 进行步骤 2 之前混凝土应至少经过了 28 天。

#### 步骤 2: 使用密封胶

- 1. 凹槽的内部必须干燥、硬实、清洁并没有任何污染物。如果需要应打磨并清洁干净。必要时需先涂一层底漆。
- 2. 严格遵循密封胶生产厂家的使用规范操作。在凹槽底部铺设一条胶带,这道工序是必不可少的,这样可以避免弹性密封胶粘到底部表面。如此在混凝土收缩的时候不会连带密封胶收缩过多。无需特殊的胶带,普通的美纹纸就完全可以达到效果。 注: 施工时应在连接缝两边的位置都铺一条美纹纸,防止密封胶溢出,保护混凝土表面。
- 3. 将符合 ASTM C920 和美联邦 TT-S-00227E 规范的多组分弹性聚氨酯密封胶应用到接缝凹槽处(例如 Tremco THC-900 或者 Sikaflex 2c 都可以)。密封胶材料应严格遵循生产厂家的书面应用指南中的各项规定施工。
- 4. 养护时请 3 天内避免浸泡到水中或按照厂家要求养护。

#### 工具和材料

- 密封剂
- 美纹纸或类似的胶带

- 开槽工具(取决于开槽方法)
  - o 凹槽模具,混凝土锯,电凿

1 / 1

V2021-04